

## 農業天然災害農業設施現金救助額度及產業專案輔導措施補助額度一覽表

一、 現金救助：依據「農業天然災害現金救助項目及額度」，農業設施損害程度達20%以上者，救助額度如下：

塑膠布溫網室	塑膠布(網)	12萬元/公頃
	整體結構	45萬元/公頃
水平棚架網室	塑膠布(網)	3萬元/公頃
	整體結構	8萬元/公頃

二、 產業專案輔導措施：針對受損嚴重設施，除現金救助外，提供重建補助，比例由1/3提升為1/2，尼伯特、莫蘭蒂、梅姬均適用，補助額度如下：

### 災損溫網室設施重建補助項目及標準

	<p><b>水平棚架網室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無固定基礎。以鋁(鐵)管或水泥柱為主要支架，外部覆以遮光網或防蟲網。</li> <li>• 遮蔭通風、避免雨水直接衝擊。</li> <li>• 適合短期葉菜類、桃、楊桃、百香果、紅龍果、番荔枝、柑橘類及文心蘭等。</li> <li>• 每1公頃最高補助45萬元</li> <li>• 設施重建後補助金額需扣除已領取的現金救助金額。</li> </ul>
	<p><b>加強型蔬果水平棚架網室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無固定基礎。以3英吋以上鋁(鐵)管為主要支架，周邊設置鍍鋅管斜柱，外部遮光網或防蟲網以塑鋼線或鋼索材質固定於網室結構，加強側面斜柱支撐及網面鋼索牽引，俾強化棚架抗風性。</li> <li>• 遮蔭通風、避免雨水直接衝擊。</li> <li>• 普遍適用於木瓜等果品及短期葉菜類。</li> <li>• 每1公頃最高補助90萬元。</li> <li>• 設施重建後補助金額需扣除已領取的現金救助金額。</li> </ul>
	<p><b>雙層鋁管網室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 無固定基礎。以鋁管為主要支架，具內外雙層遮光網或百吉網。</li> <li>• 遮蔭通風、避免雨水直接衝擊。</li> <li>• 適用於花卉</li> <li>• 每1公頃最高補助120萬元</li> <li>• 設施重建後補助金額需扣除已領取的現金救助金額。</li> </ul>



### 簡易溫室

- 無固定基礎。以鋁管為主要支架，直接插入地面下，鋁管聯繫處以彈簧夾固定，屋頂覆以塑膠布，四周覆蓋防蟲網，得設捲揚裝置。
- 防雨保溫，可配合捲揚設施，改善內部通風性。
- 適合切花類花卉、葉菜、瓜果類蔬菜及經各輔導單位評估之葡萄、蓮霧、棗、木瓜等果品。
- 每1公頃最高補助255萬元
- 設施重建後補助金額需扣除已領取的現金救助金額。



### 捲揚式塑膠布溫室

- 具固定基礎。以型鋼為主要支架，屋頂鋁管焊接固定，以塑膠布覆蓋，具設捲揚裝置。
- 防雨、保溫，通風性佳。
- 適合各類蔬菜、花卉及經各輔導單位評估之葡萄、蓮霧、棗、木瓜等果品。
- 每1公頃最高補助450萬元
- 設施重建後補助金額需扣除已領取的現金救助金額。



### 鋼骨結構加強型捲揚式塑膠布溫室

- 具固定基礎。以型鋼為主要支架，側樑鋼骨加強，以塑膠布覆蓋，具設捲揚裝置。
- 防風、防雨、保溫，通風性佳。
- 適合精緻瓜果、花卉及經各輔導單位評估之葡萄、蓮霧、棗、木瓜等果品。
- 每1公頃最高補助550萬元。
- 設施重建後補助金額需扣除已領取的現金救助金額。